

# طرق وجسور ذي قار: لا صحة لسقوط الهيكل الحديدي لبوابة الناصرية والإجراء هندسي وفني



في ظل الظروف الحالية، لا يمكن إجراء تقييم دقيق للحالة الهيكلية لبوابة الناصرية دون فحص ميداني مفصل. ومع ذلك، تشير التقارير الأولية إلى أن السقوط قد نتج عن خطأ في التصميم أو التنفيذ، وليس عن ضعف المادة نفسها. يجب اتخاذ الإجراءات الهندسية والفنية اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية.

تتطلب معالجة هذه المشكلة إجراء تحقيق شامل يشمل مراجعة التصميمات الهندسية، وفحص جودة المواد المستخدمة، والتأكد من التزام المقاولين بالمتطلبات الفنية. كما يجب تعزيز الرقابة الهندسية على جميع مراحل البناء لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

سيتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية الممكنة لضمان سلامة المواطنين وسلامة البنية التحتية في ظل الظروف الحالية. نأمل أن تكون هذه الإجراءات كافية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

